



FICHA TECNICA

Centro de Primer Nivel de Atención San Felipe	
Descripción	
Habilitar área de Consulta de Tuberculosis en el 2do Nivel	
Habilitar área de Farmacia en el 2do Nivel	
Habilitar área Sala de Espera en el 2do Nivel	
Confeccionar e instalar una escalera de acceso para el area de consulta de TB en el 2do Nivel.	
Revestir Piso escalera principal	
Pitar Muros exterior	
Pitar Muros internos	
Sustituir las puertas de los consultorios	
Suministrar e instalar ventanas	
Revestir piso area acceso principal del centro	
Suministrar e instalar letrero para indentificar el centro	
Suministrar e instalar letrero para las areas internas	
Adecuar baño	
Colocar salidas electricas	
Suministrar lámparas	
Adecuar la verja perimetrar	
Adecuar la acera de la fachada	
Impermeabilizar Techo	
Adecuacion jardineria area frontal	
Centro de Primer Nivel de Atención Gregorio Luperón	
Descripción	
Suministrar lámparas	
Pitar Muros exterior	
Pitar Muros internos en el area de TB, farmacia, sala de espera y el area de Emergencia	
Suministrar e instalar ventanas	
Suministrar e instalar letrero exterior	
Suministrar e instalar letrero para las areas internas	
Habilitar área de Consulta de Tuberculosis	
Cierre en sheetrock (la cara frontal) para habilitar el area de farmacia	
Habilitar área de emergencia	
Colocar salidas electricas	
Suministrar puertas para el area de TB, Emergencia Y Farmacia	



Suministrar e instlar lavamanos
Centro de Primer Nivel de Atención Bienvenido
Descripción
Sustituir las puertas de todas las áreas
Pitar Muros exterior
Pitar Muros internos
Suministrar e instlar lavamanos
Suministrar lámparas
Colocar salidas electricas
Sustituir varias planchas de sheetrock de el centro
Adecuacion de la verja perimetral (malla ciclónica)
Acondicionar el baño
Sustituir el piso de la entrada y acera principal del centro
Centro de Primer Nivel de Atención Bienvenido
Descripción
Habilitar área de consulta de Tuberculosis
Elevar tapas y limpiar los registros existentes
Hacer un registro sanitario
Suministrar e Intalar Lámparas
Pitar Muros exterior
Pitar Muros internos
Sustituir un paño de cristal (puerta comercial cristal roto)
Colocar salidas electricas
Adecuación de desagüe en el techo
Fino de Techo (Corregir filtraciones)
Impermeabilizar Techo (Corregir filtraciones)
Suministrar puertas
Suministro e instalacion de piso en el area de TB
Hospital Dra. Evangelina Rodríguez (Hospital de la Mujer)
Area de Perinatología
Descripción
Colocar de muros en sheetrock
Colocar techo en sheetrock
Colocar techo en plafond
Suministrar y Colocar salidas electricas
Suministrar y Colocar de interruptores
Suministrar y Colocar de lámparas
Suministrar y Colocar puertas
Suministrar y Colocar puerta comercial doble
suministar el instalar paño fijo en cristal
Pintar área interna
Suministrar e instalar lavamanos


 Arq. Patricia Marte
 Enc. Mant. De Infraestructura del SRSM

